


Робот-конструктор плотер XY


Інструкція користувача




Part Lists




1xПланка 0824-16




4xПланка 0824-48




1xПланка 0824-80




4xПланка 0824-96




2xПланка 0824-112




2xПланка 0824-496




1xПланка 0808-72



2xПланка 2424-504




5xПлита 3x6




1xЗатискач ремня




4x Розрізний з'єднувач 3



2xКронштейн 3x3



5xКронштейн U1



2x42BYG
Кронштейн крокового двигуна



1x9g Сервопривід




2x42BYG кроковий двигун




6хзубчастий шків 18T




3xРемінь (1.3)



1xD-подібний Вал 4x39mm




2xD-подібний Вал 4x56mm



1xЛінійний вал руху D4x80mm




1xЛінійний вал руху D4x512mm




4xЛінійний вал руху D8x496mm



10xФіксатор валу 4mm



1xDвосторонній фіксатор валу 4x4mm



6xЛінійний ковзаючий блок 8mm



10xФланець 4x8x3mm




4xПластикове кільце 4x7x2mm




1xDвостороння викрутка хрест/шестигранник



2xШестигранний ключ 1.5mm




1xГайковий ключ 7mm&5mm




1xКронштейн процесорної пла




31xГвинт M4x8




21xГвинт M4x14



15xГвинт M4x16



12xГвинт M4x22



18xГвинт M4x30



10xГвинт з потайною
головкою M3x8




26xБезголовий фіксуючий
гвинт M3x5



50xГайка M4



16xПластикова заклепка R4060




6xПластикова заклепка R4100




5xГумова стрічка




4xМ'яка наклейка на ніжку



1xПроцесорна плата Orion




30xНейлонові кабельні стяжки




2xПорт підключення крокового двигуна




4xМікроперемикач В




3xRJ25 адаптер




1xнастінний адаптер живлення-12VDC




2x6P6C RJ25 Кабель-20см




2x6P6C RJ25 Кабель-35см





2x6P6C RJ25 Кабель-50см




1xUSB USB 2.0 кабель




1xКабель мікроперемикача-90см



1




2









3




4












X4



X2




X8



X7




X11










X1




X1









1




2




3




4






X1




X1




X4



X2





X1




X1




X4




1




2




3




4








X4



X2




X8




1

M4x22




2





3

M4x22




4






X1




X1



X2




X2



X3




X4




X1




X1




X1




X4




1




2






3




4




M4x14




1



2




3




M4x8


4




M4x14




X1




X4



X2



X2



M4x8

M4x14


M4x16

M4x22


M4x30




1




2





3




4






1

М4 Гайка



М4x30


2



Пластикове кільце 4x7x2mm


3




М2 Гайка




М4x8

4







1




2






3




4






1

M4x16




2

M4x8




3


M4x14




4

Гумова стрічка






X1




X2



X2



X2



M4x8


M4x14

M4x16


M4x22

M4x30


1




2




3




4







X2



X4



X8



M4x8

M4x14


M4x16

M4x22



M4x30

1

M4x8




2




3







M4x8




4




Інструкція по встановленню насадки для лазерного гравіювання (Продається окремо від набору плотеру XY). Код товару:09.80.03




1



2



3



4

